September 9, 1968

Union Oil Co. of California 500 North Marienfield Midland, Texas 79701

Attention: Mr. James Allen

Re: Dark Canyon State Com No. 1 J, 30-23-25, Eddy County, New Mexico

Dear Mr. Allen:

As you will recall, on August 7, 1968, you, Mr. Cox and myself inspected the subject well to check a gas leak at the well head. Said inspection revealed that the gas was leaking from a poorly made up union and that the gas was apparently coming from the 13 3/8 casing annulus.

At that time, you advised me that a report would be filed pinpointing the source of the gas in the 13 3/8 casing annulus. To date, this report has not been received.

Please advise this office as to what efforts have been made to find the source of the gas and the results of these efforts.

Very truly yours,

OIL CONSERVATION COMMISSION

R. L. Stamets Geologist

The Control of Control

ori (a) (a) (a) in an art (⊈... a) be top i valua (e) (⊯ aitausa) i (a) (a) (a) Aai (bilesa) mat

1974 - Janes J. H. 1984 - 1984 - 1984

ිදිය විධාරයට ප්රධාන කිරීමට විශ්යා කිරීම කිලිම වෙයි. මෙසින් දෙකුම් නිවේත විධාන ප්රධාන සිටිමේ සම්බන්ධ සිටිමේ සම්බන්ධ

Carrier Carrier Carrier

Alive je den skal i stole odlika i stoletne od senera dia kenji in 200 - Sai tak e se od pokali eko e napenna v 1. se od se kulo kali debise 124 - Vin Sai tak e se od i jedinem sak sak sai taki keni keni konna nomi nakole 20 - Sai tak i si so od se odnost jedna 1844 nakoletni nakoletni nakoletni nakoletni. 1846 nakoletni

දක්රිය යට ගැට දම්මත් වෙන දියට ගැනීම දක් මත සංක්රිම්දා ප්රවේඛ සංගත්තීත ලක්කායම දෙස්කිකාන් දිදු **සිදුපත්**ම ලබා දී මුදුදේ විවිධ විසින සිතිබු සිදුවියට ගැට පිළිබිධ කිසිමේ

THE REPORT OF A SECURITY

TO DEED TO TOTAL CONTRACTOR OF THE

గ్రామం (చెప్పు ఎ.మీ. ఎ.మే. మాజక్షులమైలుఉన్