

F. Loc. 1650/S; 990/W Elev. 5838 DF Spd. 9/9/51 Comp. 10/30/51 TD 1752 PB
 Casing S. 10-3/4 @ 96 W 100 Sx. Int. @ W Sx. Pr. 5 1/2 @ 1681 W 100 Sx. T. 1 @ 1723
 Csg. Perf. Prod. Stim. Shot 135 qts. 1693-1752

I.P. 550		MCF/D After 3		Hrs. SICP 478		PSI After 3		Days GOR		Grav.		1st Del. 2/16/52		s.									
TOPS		NITD		X		Well Log		X		TEST		DATA											
Kirtland		C-102				Plat		X		Schd.		PC		Q		PW		PD		D		Ref. No.	
Fruitland		C-103				Electric Log		X		3/7/67		369		86		204		295		49			
Pictured Cliffs		1680		C-104		✓ X		C-110		XX		1/25/68		390		57		256		312		39	
Cliff House								C-122				7/22/69		373		53		165		298		27	
Menefee		Ditr						Dfa				8/18/70		382		71		166		306		35	
Point Lookout		Datr						Dac				4/10/71		247		75		160		198		50	
Mancos								Remarks				6/20/72		383		66		149		306		32	
Gallup												8/10/73		360		71		136		288		34	
Sanostee												4/8/75		334		71		126		267		34	
Greenhorn												7/12/77		339		56		122		271		26	
Dakota												5/1/79		282		51		119		226		10	
Morrison												Disconnect		4-7-87									
Entrada																							

P
O
I W. Kutz PC Co. SJ S. 24 T. 28N R. 12W UL op BHP Petroleum Inc. Gallegos Can. U No. 3

3/30/92
 BLM Called
 Fock & said
 this well
 is not p.A.
 Eddie w/ EPG
 says his
 field notes
 say the p.A.