

Baber

Red Lake J-31-17-28

Dunn B #27 - slow leak

Mickey Young - Heyco
6-19-29

350 Sur
4000 Int

C-33 -26-30

Amoco AZ I-29-26-30

13 3/8 c 336-Circ
8 5/8 c 2037 Circ
5 1/2 8322 TOC 6370
Ret c 7726
Perf 7577-7621

TOC 6120

TOC c 5000

TOC 2545

2881
Perf 3063

SA 2270

Abo 4890

TCisco- 6935

T Strawn 7400

T Miss 7558

T Silurian 7980

8/9/6/85
3:00

Perf 5
10C 2551 2 100' plug 2551 2500-2600
8 5/8 3 100' plug 1990-2090 in + out 5 1/2 + tag
13 3/8 4 100' plug 275-375
5 Sur plug