October 10, 1957

Mr. Herbert Aid 3521 Bellair Drive Fortworth, Texas

Dear Sir:

I am writing in regard to a dry hole you drilled as Flynn, Welch & Yates, #1 in NW NE of Sec. 25-175-28E. I inspected this well on September 26, 1957, and found hole with casing pulled, a 50 gallon drum setting over hole, the location has not been cleaned and leveled.

There is a \$2500,00 bond covering this well, made out to Herbert Aid, by American Employers' Insurance Company.

Will you please give this matter your prompt attention, and inform us when work has been completed.

Yours very truly,

OIL CONSERVATION COMPLISSION

M. L. Armstrong, Supervisor, District No. 2

MIA/jn

CC Oil Conservation Commission Box 871 Santa Fe, New Maxico

na Seitean 22 1991 Salar anns 2005 Salar

ran esta ante an esta de la segura comenza en esta en la secon a subañía en de 12, en presenta en la secon est esta en la comenta en la comunicación en esta 2,544 infector en la transferencia filma esta en la comenta en presidente en la comenta filma a constructiva esta filma en la secona esta filma en la esta esta en esta filma en la comenta plana aconstructiva en la comencia en la secona esta filma en la subarte esta esta esta esta filma en la comencia plana aconstructiva esta filma en la secona esta filma esta esta esta

ಿ ಆಗಕ್ರಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿಸಿದ್ದ ಮತ್ತು ತಿಳಿಗಾಗಿ ತಿಳಿಗಿಗೆ ತನ್ನ ತಿರ್ದಿಜ ಆಸರಿದ್ದಾರೆ. ಗಳು ಇದರಿ ನಡಲಿಗೆ ಗ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಟಾನ್ ಕ್ರಿ ಗಿನ್ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್ಕಾರ್ಯವರಿಗಾದ ಗ್ರೀಮಿಗ್ರಗಲ್ಲಿ ಸಿ ಆರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಾಮ್ರಿಸಿ

ullis on action for the matter parts program to ender the lange of the second second second to the second second

CONTRACTOR CONTRACTOR

tina a an ann an _ath Angersaí an a

> ar∑j. - Arabitation (Arabitation (Arabitation)) - Arabitation (Arabitation) - Arabitation (Arabitation)