

Deviation - Potco Surveys

Depth Deg. Off

3651 1/4
524 1/4
980 1/4
1375 0
2550 1/2
3190 1/2
3520 1/2
3820 2-3/4
4070 2-3/4
4100 2-1/2
4200 2
4370 2
4530 2-1/4
4640 2
4670 1
5181 1
5270 1
5397 1-1/4
5520 1-3/2
5641 1
5790 1
5890 1-1/2
5975 1-1/2
6119 1
6230 2
6311 1-1/2
6385 1-3/4
6450 1-1/2
6540 1-1/2
6610 2
6683 3
6720 2-1/2
6750 2-1/2
6822 2-1/4
6920 3
6980 2-1/4
7055 2
7130 2
7195 2-1/2
7261 2-1/2
7330 1-3/4
7390 1-3/4
7473 2-1/4
7530 2-1/4
7615 1-3/4
7795 2
7892 2
8100 2
8208 2
8310 2-1/4
8455 2-1/4
8570 3-1/4
8620 3
8673 3-1/4
8680 3-1/4
8685 3-1/4
8698 3-1/2
8743 3
8750 2-7/8

Depth Deg. Off

8836 3-1/4
8875 3
8926 2-3/4
8976 2-3/4
9027 2-3/4
9110 2-1/4
9192 2-1/4
9234 2-1/2
9282 3
9325 3
9345 2-3/4
9384 4
9400 3-3/4
9422 4-3/4
9426 4-3/4
9457 4-1/2
9459 4-1/2
9476 3
9495 3
9505 2-3/4
9519 3
9545 3
9579 2-1/2
9648 3
9685 2-1/4
9755 2
9881 2
9991 2-1/2
10,052 2
10,137 2-3/4
10,139 2 3/4
10,195 2-7/8
10,245 2-1/4
10,342 2
10,417 1-1/4
10,515 1-3/4
10,568 1-1/4
10,583 2-1/2
10,595 2
10,617 1-3/4
10,663 3-1/4
10,674 3-3/4
10,684 4
10,703 3-3/4
10,716 4
10,730 3-3/4
10,744 4
10,766 4
10,790 3-1/2
10,820 3-3/4
10,858 3-1/4
10,885 3-1/2
10,912 3-1/2
10,941 4
10,957 4
10,983 4-1/4
10,989 4
10,994 4-1/4

Depth Deg. Off

11,019 4
11,026 4-1/4
11,031 4
11,037 4
11,042 4
11,049 4
11,056 4-1/4
11,062 3-3/4
11,073 4
11,083 4-1/4
11,088 4-1/2
11,093 4-1/4
11,099 4-1/2
11,117 4-1/4
11,134 4-3/4
11,144 4-1/2
11,154 4-1/2
11,179 4-1/4
11,193 4-1/4
11,202 4
11,211 4
11,221 3-3/4
11,239 3-3/4
11,250 4
11,262 4
11,273 4
11,281 4
11,290 3-3/4
11,320 3-1/2
11,331 3-1/4
11,363 3-1/4
11,404 3-1/4
11,435 2-3/4
11,503 3
11,527 3-1/4
11,533 3
11,554 3-1/2
11,574 4
11,597 3-1/4
11,613 3-1/2
11,637 3-1/2
11,652 3-3/4
11,699 4-1/4
11,728 4-1/4
11,799 5-1/2
11,836 6
11,863 6-1/2
12,090 7-1/2
12,120 8
12,144 7-1/2
12,425 9-1/2
12,575 11-1/2