0.01.03 0.00 0.00 0.00 0.00

UNITED STATES DEPARTMENT OF THE INTERIOR

GEOLOGICAL SURVEY	6. IF INDIAN, ALLOTTEE OR TRIBE NAME
	NAVAJO PEES O SEE
SUNDRY NOTICES AND REPORTS ON WELLS	7. UNIT AGREEMENT NAME.
·	
Do not use this form for proposals to drill or to deepen or plug back to a different eservoir. Use Form 9–331–C for such proposals.)	
1 -11	8. FARM OR LEASE NAME E SESSION SESSIO
1. oil gas other	DOME NAVADO 10-20-12
Well well enter	9. WELL NO. STEP 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2. NAME OF OPERATOR	<u>1 후 기업 및 정통점 </u>
DOME PETROLEUM CORPORATION	10. FIELD OR WILDCAT NAME
3. ADDRESS OF OPERATOR 501 Airport Drive	WAW FRUITLAND - PICTURED CLIFF
Suite 107, Farmington, NM 87401	11. SEC., T., R., M., OR BLK. AND SURVEY OR
4. LOCATION OF WELL (REPORT LOCATION CLEARLY. See space 17	AREA 등급한 호 등문헌표
helow)	Sec. 18, T26N, R12W
AT SURFACE: 790' FSL, 790' FWL	12. COUNTY OR PARISH 13. STATE 2
AT TOP PROD. INTERVAL:	▲ 요요 요요 요요 요요 점점
AT TOTAL DEPTH:	113 D 0111
16. CHECK APPROPRIATE BOX TO INDICATE NATURE OF NOTICE,	14. API NO. 1, \$4.0 B 3 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REPORT, OR OTHER DATA	
HEIGHT, ON OTHER BATTA	15. ELEVATIONS (SHOW DF, KDB, AND WD)
REQUEST FOR APPROVAL TO: SUBSEQUENT REPORT OF:	6049' GR 역사 등로 및 유료하다
TEST WATER SHUT-OFF	គមន្ទ ស៊ី ឯវិត្តិ
FRACTURE TREAT	골 함께 화가 그는 그 등 사람들이 되었다.
SHOOT OR ACIDIZE	국민화를 가고 함께 살림을 즐겁다.
REPAIR WELL	(NOTE: Board - State -
PULL OR ALTER CASING T	(NOTE: Report results of multiple completion or zone change on Form 9–330.)
MULTIPLE COMPLETE	
CHANGE ZONES	그 그 그 그는 그를 하는 그를 하는 그를 하는 그 유
ABANDON*	ENDITURES IN CHARGO IN CHARGO IN CANADA INCADA IN CANADA
(other) RUN PRODUCTION CASING	
	୍ର ବ୍ୟର୍ଥ ପ୍ରତିଷ୍ଟି ଅ
 DESCRIBE PROPOSED OR COMPLETED OPERATIONS (Clearly state including estimated date of starting any proposed work. If well is di 	e all pertinent details, and give pertinent dates,
measured and true vertical depths for all markers and zones pertinen	int to this work.)* 그 문문을 하는 그 등 무용원
	그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그
Drilled to 1293'. Ran 42 joints (1293') 2 7/8"	', 6.5#, J-55 casing. Casing
landed at 1293' GL. Cemented with 100 sacks 65	
per sack and 10# Gilsonite/sx. Followed with 5	
2% CaCl, ¼# Celoflake/sk and 10# Gilsonite/sk.	
11/18/79. Circulated cement.	
11/10/73. Circulated Cement.	보신덩덩로
	តា _{ន់ខែ} ងនិង គួន <u>វិ</u> ត្តិ ទី
$ ilde{m{\gamma}} \sim m{\gamma}$	
	그
	선물을 맞고 말을 들었다.
	부음성급하는 교육 이 등육원
Subsurface Safety Valve: Manu. and Type	
18. I hereby certify that the foregoing is true and correct	그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그
SIGNED HOLLING WORTH TITLE DRLG & PROD FO	DREMANATE November 19, 19.79
(This space for Federal or State offi	ice use)
ADDRESS BY	LANKED
APPROVED BY TITLE TO THE CONDITIONS OF APPROVAL, IF ANY:	DATE APPROVED
NMOCC	그 그 그 그 장사님의 회원 역용원회
IVIVILIA.	

*See Instructions on Reverse Side

NOV 29 1979 4

DISTRICT OIL & GAS SUPERVISOR