Dec. 1973	Budget Bureau No. 42-R1424
UNITED STATES	5. LEASE
DEPARTMENT OF THE INTERIOR	SF 079289
GEOLOGICAL SURVEY	6. IF INDIAN, ALLOTTEE OR TRIBE NAME
	THE INTERIOR IN THE INAME
CUMPRY NOTICES AND DEDOCTE ON WELLS	7 UNIT ADDEEMENT WAY
SUNDRY NOTICES AND REPORTS ON WELLS	7. UNIT AGREEMENT NAME
(Do not use this form for proposals to drill or to deepen or plug back to a different reservoir. Use Form 9–331–C for such proposals.)	San Juan 28-7 Unit
	8. FARM OR LEASE NAME
1. oil gas 図 other	San Juan 28-7 Unit
- Control	9. WELL NO.
2. NAME OF OPERATOR	24A \$355 E \$355
EL PASO NATURAL GAS COMPANY	10. FIELD OR WILDCAT NAME
3. ADDRESS OF OPERATOR	Blanco MV - 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
P.O. BOX 289, FARMINGTON, NEW MEXICO 87401	11. SEC., T., R., M., OR BLK. AND SURVEY OR
4. LOCATION OF WELL (REPORT LOCATION CLEARLY. See space 17	AREA Sec. 14, T-28-N, R-7-W,
below.)	N.M.P.M.
AT SURFACE: 1700'S, 1450'E	12. COUNTY OR PARISH 13. STATE
AT TOP PROD. INTERVAL: AT TOTAL DEPTH:	Rio Arriba New Mexico
	14. API NO. 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. CHECK APPROPRIATE BOX TO INDICATE NATURE OF NOTICE,	美丽湖麓 人名马勒勒克尔
REPORT, OR OTHER DATA	15. ELEVATIONS (SHOW DF, KDB, AND WD)
DECUIENT FOR ADDRESS TO	6479' G.L.
REQUEST FOR APPROVAL TO: SUBSEQUENT REPORT OF:	A A A A A A A
TEST WATER SHUT-OFF []	그 그 그 그 그 그 가는 사람이 되는 것이 없다면 하는 것이 없다면 하는데 되었다면 되었다면 하는데 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면
FRACTURE TREAT  SHOOT OR ACIDIZE   SHOOT OR ACIDIZE	
REPAIR WELL	కొన్నవ క్రిఖన్త
PULL OR ALTER CASING	(NOTE: Report results of multiple completion or zone change on Form 9-330.)
MULTIPLE COMPLETE	500 100 100 100 100 100 100 100 100 100
CHANGE ZONES	3 원활활용 및 개발함경기 없
ABANDON*	
(other)	하는 원론병장 그리 기원병장이 붉은
17 DECORIDE PROPOSED OR COMPLETED COST (TIME)	
17. DESCRIBE PROPOSED OR COMPLETED OPERATIONS (Clearly state including estimated date of starting any proposed work. If well is di	all pertinent details, and give pertinent dates,
measured and true vertical depths for all markers and zones pertinent	t to this work.)*
	그 그 그 그 이 교육성적인 그리고 있지 않는
5-25-79: TD 3492'. Ran 86 jts. 7", 20#, K-55	intermediate casing, 3481!
set at 3492'. Cemented w/264 cu.ft. cement. W	OC 12 hrs, held 1200#/30 min.
Top of cement 2500'.	그 그 그 이 불편 함께 하는 그는 불편 되고 있다.
5-29-79: TD 5859'. Ran 80 jts. 4 1/2", 10.5#,	K-55 casing liner, 2530! set
3329-5859'. Float collar set at 5844'. Cement	ed w/445 cu ft cement
WOC 18 hrs.	
1100 10 11101	그 그 그 원생 등 기 등 생 생 하는 그 그 그 일 생 하는 그 그 그 그 일 생 하는 그 그 그 그 그 일 생 하는 그 그 그 그 일 생 하는 그 그 그 그 일 생 하는 그 그 그 그 그 그 일 생 하는 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그 그
· /	『게임시 : 유래 📆 및 - 증기 - 등을 표정
	J112. 2
<b>(</b> )	JUNI 4 10 ASSINE BE HELS
Subsurface Safety Valve: Manuand Type	Look The Late And Look

TITLE Drilling Clerk

(This space for Federal or State office use)

SIGNED A

18. I hereby certify that the foregoing is true and correct

TITLE \_\_\_\_

DATE

halibbe at savette person

procedures of the state of the

- 2

JUN 12 1979

\*See Instructions on Reverse Side

State.

noight Sunvey

**指接着第**2